FLUKE VAC PRO TERMÓMETRO DE INFRARROJOS

Termómetro infrarrojo FLUKE Vac Pro, diseñado para medición precisa de temperatura sin contacto. Ideal para una amplia variedad de aplicaciones industriales y de mantenimiento, con un rango amplio que permite medir desde temperaturas muy bajas hasta extremadamente altas.

IMAGEN REFERENCIAL

FICHA TÉCNICA:

- Rango de temperatura: -40 °F a +1022 °F (-40 °C a +550 °C).
- Tecnología: Medición por infrarrojos sin contacto.
- Precisión: ±1% de la lectura o ±1.8 °F (±1 °C).
- Tiempo de respuesta: < 500 ms.
- Emisividad ajustable: Sí, para diferentes tipos de superficies.
- Pantalla: LCD retroiluminada para fácil lectura.
- Funciones adicionales:
- Retención de datos.
- Apagado automático.
- Láser apuntador para precisión en la medición.
- Alimentación: Baterías (tipo y duración según modelo).
- Dimensiones y peso: Compacto y ligero para uso portátil.

BENEFICIOS:

- Permite mediciones rápidas y seguras sin contacto físico.
- Amplio rango para múltiples aplicaciones.
- Ajuste de emisividad para mayor precisión según material.
- Diseño ergonómico y resistente para uso en campo.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Limpiar la lente del sensor con paño suave regularmente.
- Evitar exposición directa a luz solar intensa en el sensor durante la medición.
- Guardar en estuche protector para evitar daños.
- Reemplazar baterías cuando la pantalla indique bajo nivel.