First Pro

LAVADORA INDUSTRIAL HARDMOUNT MEGAX

La lavadora industrial Hardmount MEGAX está diseñada para uso intensivo en entornos profesionales como lavanderías industriales, hospitales, hoteles y plantas de procesamiento textil. Gracias a su construcción robusta en acero inoxidable AISI 304, sistema de centrifugado de alto rendimiento y panel táctil de fácil operación, ofrece eficiencia, durabilidad y un lavado higiénico superior. Incorpora un sistema opcional de desinfección con luz ultravioleta (UV) y es compatible con sistemas de monedero para autoservicio.

IMAGEN REFERENCIAL

FICHA TÉCNICA:

- Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304
- Sistema de centrifugado de alta velocidad (hasta 750 RPM)
- Novedoso sistema opcional de desinfección por luz UV
- Panel de control táctil de 7 pulgadas, resistente al agua
- Sensor de presión de alta precisión para control de nivel de agua
- Variador de velocidad integrado para ahorro energético
- Protección contra desequilibrio de carga
- Compatible con dosificación automática de químicos (8 señales externas)
- Totalmente programable, fórmulas descargables vía USB
- Tablero de control industrial estable y seguro
- Uso "heavy duty" para operación continua e intensiva
- Disponible en varias capacidades

BENEFICIOS:

- Higiene garantizada: Opción de desinfección UV que elimina virus y bacterias en el proceso
- Seguridad operativa: Protección de desequilibrio que evita daños al equipo
- Ahorro energético: Gracias al variador de velocidad y control preciso de nivel de agua
- Facilidad de uso: Interfaz táctil amigable, en español y programable
- Versatilidad: Adecuado para lavanderías con sistema de pago o instalaciones automatizadas
- Durabilidad superior: Construcción en acero inoxidable AISI 304, ideal para trabajo pesado

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Instalación: Debe realizarse sobre base firme y nivelada, con conexión eléctrica y de agua adecuadas
- Mantenimiento: Limpieza interna periódica y revisión de filtros, sensores y mangueras
- Uso: No sobrecargar, seguir los parámetros de carga indicados por modelo