


FICHA TÉCNICA



JUNTA DE EMPAQUE LATERAL/BOMBA JP 150 JACTO (322883)

Junta de empaque lateral original para la bomba JP 150 de JACTO, componente de sellado crítico en sistemas de pulverización agrícola. Garantiza estanqueidad en la cámara de bombeo, evitando fugas de presión y optimizando el rendimiento del equipo durante todo el ciclo de aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: JACTO
- Producto: Junta de empaque lateral
- Código de pieza: 322883
- Equipo compatible: Bomba JP 150
- Aplicación: Mantenimiento y reparación de bombas

BENEFICIOS

- Repuesto original diseñado específicamente para bomba JP 150
- Sello hermético que previene fugas durante la pulverización
- Durabilidad garantizada en aplicaciones de pulverizadores agrícolas
- Mantenimiento simplificado del sistema de bombeo

RECOMENDACIONES

- Verifica el estado de la junta regularmente para evitar pérdidas de presión
- Reemplaza la junta si observas fugas o deterioro visible
- Consulta el manual de la bomba JP 150 antes de instalar
- Mantén el área de contacto limpia antes de colocar la nueva junta

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación