FICHA TÉCNICA



Kestrel Sistema de monitoreo WBGT para interiores de estrés térmico

Sistema de monitoreo WBGT para interiores que permite ver y registrar en tiempo real las condiciones de estrés térmico del lugar de trabajo desde una tableta montada en la pared o un dispositivo móvil. Ayuda a los gerentes de seguridad a mantenerse informados y a emitir alertas ante condiciones peligrosas sin importar dónde se encuentren, facilitando el cumplimiento de las pautas de OSHA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de fuente de energía: Batería
- Característica especial: Pantalla grande
- Tecnología de conectividad: Bluetooth
- Número Pilas: 1 AA necesaria(s), incluida(s)
- Precisión de la temperatura: 1 °C
- Tecnología de sensores: Termistor, capacitivo
- Temperatura superior de servicio: 50 °C
- Tipo de visualización: pantalla digital
- Precisión de lectura de temperatura: plus_minus_1_degree_celsius
- Tipo de pulverizador y esparcidor: Moderno
- Color: Gris
- Forma del producto: Rectangular
- Marca: Kestrel
- Usos recomendados para producto: Laboratory, Warehouse, Indoor
- Usos específicos del producto: Heat Index
- Componentes incluidos: Tablet de monitoreo remoto montado en la pared, aplicación Kestrel LiNK, 1 batería AA
- Fabricante: NK Kestrel
- Destacado del artículo: Incluye el rastreador de estrés térmico Kestrel 5400 con LiNK y tableta de monitoreo remoto montada en la pared
- Cantidad de unidades: 1 Conteo
- UPC: 730650005338
- Clasificación en los más vendidos de Amazon: n°894,028 en Deportes y Actividades al Aire Libre (Ver el Top 100 en Deportes y Actividades al Aire Libre)n°55 enEstaciones Meteorológicas Portátiles
- ASIN: B0BVPLNDS9
- Material: Plástico, Electrónica
- Acabado: Brillante.

BENEFICIOS

- Registros de condiciones ambientales basados en dispositivos en la nube +
- El seguimiento de informes facilita el cumplimiento de las directrices de OSHA
- Evite perder tiempo y maximizar el tiempo de trabajo
- Evite la pérdida salarial por hora debido a lesiones/enfermedades relacionadas con el calor por esfuerzo
- Reducir las reclamaciones de compensación y seguros para trabajadores

RECOMENDACIONES

- Verifica el nivel de la batería AA regularmente para mantener el monitoreo continuo
- Vincula el rastreador 5400 a la tableta por Bluetooth antes de iniciar el monitoreo
- Usa la aplicación Kestrel LiNK para registrar condiciones y generar informes
- Limpia la pantalla de la tableta con un paño suave y seco

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación