

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO

Termómetro Geratherm Non Contact

DESCRIPCION

El Termómetro Geratherm Non Contact mide la temperatura corporal sin contacto físico, utilizando tecnología de infrarrojos para proporcionar lecturas rápidas y precisas. Ideal para uso en entornos médicos, hogares y lugares públicos.

COMPOSICIÓN

Materiales Externos: Plástico ABS, pantalla LCD retroiluminada. Componentes Internos: Sensor de infrarrojos, procesador digital. Alimentación: Baterías AAA. Accesorios: Cubierta de lente, manual de usuario, estuche de almacenamiento.

MODO DE USO

Instalar baterías AAA. Encender el termómetro. Colocar a 1-3 cm de la frente. Presionar el botón de medición. Leer la temperatura en la pantalla LCD. Cambiar modos de medición según necesidad. Apagado automático después de 30 segundos.

PRECAUCIONES

Evitar alta humedad y fuentes de calor. Manipular con cuidado, almacenar en lugar seco. Limpiar regularmente el sensor. No usar en personas recién expuestas a ambientes extremos. Reemplazar baterías cuando sea necesario.



CARACTERISTICAS

Medición rápida y precisa: Resultados en 1 segundo con $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ de precisión. No contacto: Ideal para alta higiene. Pantalla LCD: Fácil lectura con retroiluminación. Alarma de fiebre: Alerta visual y audible. Memoria: Almacena 10 mediciones. Multifuncionalidad: Temperatura corporal y de superficies. Auto-apagado: Conserva batería. Compacto y ligero: Fácil manejo y transporte.