

## GUANTES DE JEBE LARGOS COLOR AMARILLO PARA LIMPIEZA

Los guantes de jebe largos color amarillo son un equipo de protección individual diseñado para trabajos de limpieza en ambientes administrativos e industriales. Fabricados en látex natural de alta calidad, ofrecen una barrera eficaz contra agentes químicos domésticos, agua y residuos. Su diseño ergonómico, combinado con un largo que protege hasta el antebrazo, los convierte en una opción confiable para tareas de higiene en oficinas, plantas de producción, servicios generales o mantenimiento.

### FICHA TÉCNICA:

- Tipo de producto: Guantes de látex de uso general – tipo doméstico/industrial
- Material: Látex natural (jebe)
- Color: Amarillo
- Longitud total: 40 – 45 cm (hasta el antebrazo)
- Espesor aproximado: 0.4 – 0.6 mm
- Interior: Forrado con flocado de algodón (mayor confort)
- Textura externa: Palma y dedos con grabado antideslizante
- Resistencia:
- Agua y humedad
- Detergentes y limpiadores diluidos
- Abrasión leve
- Uso recomendado: Limpieza general, lavado, mantenimiento de oficinas, áreas de producción no corrosivas

### BENEFICIOS:

- Alta protección frente a humedad y químicos ligeros, ideal para entornos de limpieza regular.
- Interior flocado que absorbe el sudor y mejora el confort durante largas jornadas.



- Diseño anatómico que reduce la fatiga en manos y muñecas.
- Textura en palma y dedos para mejor agarre en superficies mojadas o resbaladizas.
- Reutilizables y lavables, optimizan el presupuesto de limpieza y mantenimiento.
- Visibilidad: el color amarillo permite fácil identificación y control de uso en planta.

### RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Lavar con agua y jabón suave tras cada uso; secar a la sombra.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y lejos del sol o fuentes de calor directo.
- No usar en contacto con solventes orgánicos o químicos agresivos.
- Evitar el contacto directo con objetos filosos para prolongar su vida útil.
- Sustituir si presentan perforaciones, endurecimiento o pérdida de elasticidad.
- Para higiene industrial, asignar un par por persona y supervisar su mantenimiento regular.