


FICHA TÉCNICA



R114282 – Anillo de volante para John Deere 1020 1030 1040 1350 1520 1530 +

Engranaje de anillo de repuesto para volante de tractores John Deere, con 142 dientes diseñado para múltiples modelos de la serie 1000 a 5000. Permite restaurar la funcionalidad del sistema de encendido sin necesidad de reemplazar el volante completo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones del producto: 17 x 17 x 2 pulgadas
- Fabricante: Aftermarket
- ASIN: B00V3J0P84
- Producto en amazon.com desde: marzo 20, 2015
- Marca: RAPartsinc
- Categoría: Dp

BENEFICIOS

- Diseñado para soportar cargas elevadas en sistemas de transmisión de potencia.
- El acero tratado térmicamente proporciona resistencia al desgaste.
- La configuración de 142 dientes permite su aplicación en sistemas compatibles con esta referencia.

RECOMENDACIONES

- Verifica que tu modelo John Deere coincida con la lista de compatibilidad antes de instalar
- Inspecciona el volante antes de reemplazar el anillo para descartar daño adicional
- Utiliza herramientas adecuadas para extracción e instalación sin dañar componentes
- Consulta el manual del fabricante para procedimiento correcto de montaje

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación