

## FICHA TÉCNICA



### Carro de servicio, 3 charolas 11528 Truper

Carro de servicio Truper modelo 11528, fabricado en acero y equipado con tres charolas, asa lateral y rodajas de poliuretano. Diseñado para facilitar el traslado y organización de herramientas, materiales y otros elementos dentro del área de trabajo.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Modelo: 11528
- Hecho en: China
- Material: Acero
- Alto: 79
- Ancho: 36
- Profundidad: 72
- Garantía del proveedor: 1 año
- Marca: Truper

#### BENEFICIOS

- Estructura de acero resistente para carga de hasta 120 kg
- Tres charolas independientes para organizar y transportar items
- Rodajas de poliuretano para desplazamiento suave sin dañar pisos
- Asa lateral ergonómica para manejo cómodo y seguro
- Dimensiones compactas ideales para espacios reducidos

#### RECOMENDACIONES

- Verifica la capacidad de carga máxima antes de distribuir peso en las charolas
- Mantén las rodajas limpias para asegurar desplazamiento óptimo del carro
- Utiliza el asa lateral con ambas manos al transportar cargas pesadas
- Realiza inspección periódica de la estructura y rodajas para prolongar su vida útil

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación